

SpanSet - Rundschlingen endlos / *Elingues rondes sans fin*



Typ / Type	Farbe / Couleur	Tragfähigkeit in t / Charge max. d'utilisation en t (WLL)				
β		—	—	0	45	60
Faktor / Facteur		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
Supra Plus 1000	violett <i>violet</i>	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
Supra Plus 2000	grün <i>vert</i>	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0
Supra Plus 3000	gelb <i>jaune</i>	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0
Supra Plus 4000	grau <i>gris</i>	4,0	3,2	8,0	5,6	4,0
Supra Plus 5000	rot <i>rouge</i>	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0
Supra Plus 6000	braun <i>brun</i>	6,0	4,8	12,0	8,4	6,0
Supra Plus 8000	blau <i>bleu</i>	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0
Magnum 10000	orange <i>orange</i>	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0
Magnum 15000	orange <i>orange</i>	15,0	12,0	30,0	21,0	15,0
Magnum 20000	orange <i>orange</i>	20,0	16,0	40,0	28,0	20,0

Anschlagpunkte / *Anneaux escamotables*

Typ / Type	Gewinde / Filet	P = Tragfähigkeit in t / P = Charge max. d'utilisation en t					
	β	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
VLBG	M12	1,0	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5
	M16	1,5	1,5	2,1	1,5	3,2	2,3
	M20	2,5	2,5	3,5	2,5	5,3	3,8
	M24	4,0	4,0	5,6	4,0	8,4	6,0
	M30	5,0	5,0	7,0	5,0	10,5	7,5
	M36	6,5	6,5	9,1	6,5	13,7	9,8
VRS-F	M12	2,0	0,8	1,0	0,8	1,6	1,1
	M16	4,0	1,5	2,1	1,5	3,1	2,2
	M20	6,0	2,3	3,2	2,3	4,8	3,4
	M24	8,0	3,2	4,5	3,2	6,7	4,8
	M30	12,0	4,5	6,3	4,5	9,4	6,7
	M36	16,0	7,0	9,8	7,0	14,7	10,5
RSM, RMM	M12	0,3	—	0,2	—	—	—
	M16	0,7	—	0,5	—	—	—
	M20	1,2	—	0,8	—	—	—
	M24	1,8	—	1,3	—	—	—
	M30	3,6	—	2,6	—	—	—
	M36	5,1	—	3,7	—	—	—

